

■ BERING / BRAUN WATCH 共通修理価格表

修理内容	保証書	上代10,000円以上 - 30,000未満	上代30,000円以上 - 55,000未満	上代55,000円以上
電池交換	あり	¥2,500 (¥2,750)		
	なし	¥3,600 (¥3,960)		
ベルト交換 (レザー・メッシュ・シリコンカバー)	あり	¥8,800 (¥9,680)		
	なし	¥9,600 (¥10,560)		
ベルト交換 (リンク・その他)	あり	¥10,000 (¥11,000)	¥12,500 (¥13,750)	
	なし	¥12,000 (¥13,200)	¥14,400 (¥15,840)	
リュース交換	あり	¥6,900 (¥7,590)		
	なし	¥7,800 (¥8,580)		
ガラス交換 (ミネラルクリスタル)	あり	¥6,300 (¥6,930)		
	なし	¥8,400 (¥9,240)		
ガラス交換 (サファイアクリスタル)	あり	¥8,800 (¥9,680)		
	なし	¥10,800 (¥11,880)		
ケース交換 (プラスチック・ステンレス)	あり	¥11,300 (¥12,430)		
	なし	¥13,200 (¥14,520)		
ケース交換 (チタニウム)	あり	¥12,500 (¥13,750)		
	なし	¥14,400 (¥15,840)		
ケース交換 (セラミック・ステンレス、セラミック、真鍮)	あり	¥15,000 (¥16,500)		
	なし	¥16,800 (¥18,480)		
ムーブ交換 (クォーツ)	あり	¥10,000 (¥11,000)		
	なし	¥12,000 (¥13,200)		
ムーブ交換 (オートマ)	あり	¥12,500 (¥13,750)		
	なし	¥14,400 (¥15,840)		

要
見
積
も
り

※()は税込金額です。

上記外修理	修理価格
バックル交換	¥3,800 (¥4,180)
ソーラー充電 (磁気抜き込み)	¥1,900 (¥2,090)
ベルト取付 (工具なし)	¥1,900 (¥2,090)
ベルト穴あけ (2個まで)	¥3,150 (¥3,465)
コマ詰め	¥3,150 (¥3,465)
コマ足し (2個まで)	¥3,150 (¥3,465)
針・枠取付	¥4,000 (¥4,400)
スワッチ取付 (1石)	¥3,150 (¥3,465)
ベルト用ネジ取付	¥1,900 (¥2,090)
ばね棒取付	¥1,900 (¥2,090)
調整 (オートマ)	¥2,500 (¥2,750)
くもり除去	¥3,150 (¥3,465)

※保証書なしは、上記外修理価格に¥500 (¥550)を

追加した価格となります。

※価格はすべて税別表示となっております。

【注意】

- ※製品上代及び部品素材 (ベルト・ガラス・ケース) により修理価格が異なります。
- ※電池交換 (他社) ・外傷・その他、不適切なご使用による故障や他社破損における修理は保証期間内でも有償となります。
- ※純正パーツが無い場合には、代替のパーツを使用させていただく場合がございます。
- ※電池交換の価格には内部点検、防水試験も含まれております。
- ※ムーブメント交換には、電池代も含まれております。
- ※保証書を紛失された場合は保証及びアフターサービスが無効となります。ご購入履歴のみの場合は、保証書なし価格とさせていただきます。
- ※ガラスのみの交換修理が行えないモデルについてはケース交換での対応となります。
- ※ケース交換はガラス交換も含まれます。
- ※並行品及び記載不備(店舗名・日付・品番)の保証書の修理は受け付けておりません。
- ※ガラスの破損は内部の修理が必要となることがございますのでご注意ください。
- ※オーバーホールは行っておりません。ムーブメント交換での対応となります。
- ※止まりに関しましては、電池以外に原因がある場合がございますので、見積もりにお時間をいただく場合がございます。
- ※ご購入モデル以外へのベルト交換は行っておりません。(同型でのベルトの色変更も同様)に受け付けておりません)
- ※見積り進行後の修理代金の変更はできませんので、ご了承ください。
- ※ベルトなどパーツのみの販売は行っていません、お預かり後、修理にて対応させていただきます。
- ※ベルト交換にバックル交換が含まれない場合があります。
- ※内部修理の際、電池交換または充電が必須となります。何卒ご了承下さい。(別途追加料金となります)
- ※交換したパーツの返却は行っていません。(ベルトを除く)
- ※国内未発売モデルは対応出来ない可能性があります。
- ※終売モデルに関しては対応出来ない場合がございます。
- ※特殊構造は裏蓋のないモデルが該当します。(BN0095など)
- ※注1 特殊構造の場合 ¥6,900 (¥7,590税込)
- ※注2 特殊構造の場合 ¥9,000 (¥9,900税込)